

TECHNICKÝ LIST

SNABBPRIMER EP

„RYCHLÝ ZÁKLAD EP“

1. Popis výrobku: Snabbprimer EP je dvousložková bezrozpuštědlová rychleschnoucí epoxidová pryskyřice. Rychle vytvrzuje, takže umožňuje výrazné urychlení aplikačního procesu.

2. Použití: Snabbprimer EP se používá především jako základní nátěr podlah. Zaplní, utěsňuje póry v podkladu a dosáhne kvalitní přilnavosti dalších nátěrů k podkladu. Může být použit jako plnicí tmel v kombinaci s plnivem pro zaplnění nerovností a poruch podlah nebo jako lepidlo. Použití je obdobné jako pro Häftprimer EP s rychlejšími účinky.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně uzavřený vůči vodním parám
specifická hmotnost:	A komp. 1,10 g/cm ³ B komp. 1,10 g/cm ³
zpracovatelnost směsi:	max. 20 minut
doba schnutí (při +15 °C):	přetřítelnost po cca 6 hodinách ne však déle než do 14 hod. !
pochůznost:	po cca 15 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+5 °C !!
stupeň lesku:	lesklý
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	100%
spotřeba materiálu:	podle povrchu podlahy a typu aplikace
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

4. Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, bez nečistot a mastnot, beton vyzrálý. Případné nepevné části, či zbytky starých nátěrů musí být odstraněny pískováním, otryskáním či broušením. Odmaštění je možno provést odmašťovači resp. omytím kyselinou.

5. Aplikační pokyny:

poměr míchání:	A : B 71 : 29 váhově
ředění:	zpravidla se neředí event. ředidlem Förtunning 4000
aplikace:	štětkem, gumovou či ocelovou stěrkou nebo plstěným válečkem

Nejvhodnější aplikace je rozetření stěrkou a konečná úprava válečkem. V případě velké vrstvy je vhodné provést odvzdušnění jehlovým válečkem. Pro pohyb používejte obuv s jehlovou úpravou. Kombinací s plnivem Microalc, Epoxifiller, JP Sand lze vytvořit rychleschnoucí vysprávkové tmely, či stěrkové hmoty pro opravy poškozených podlah.

Hmota má omezenou dobu zpracovatelnosti, proto rozmíchejte vždy dávku, kterou jste schopni zpracovat! V případě, že nejste schopni zajistit přetírání aplikovaného Snabbprimeru EP do 14 hodin, je vhodné na povrch čerstvého nátěru (hmoty) rozhodit jemný křemičitý písek, aby se zajistila dostatečná přilnavost dalšího nátěru. Zajistěte dobré větrání. Pracovní nářadí čistěte prostředkem Förtunning 4000 okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 1 kg 4 kg 12 kg (uvádí se celková hmotnost A+B)

7. Odstíny: jasný žlutavě hnědý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

Vyrobeno ve Švédsku (EU). 2005